

Protokół

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z wnioskiem Pana Adama Młodożeńca zam. [REDAKCYJNA] dot. braku drożności przepustu pod drogą krajową nr 79 w m. Przybysławice a przekazanym Starostwu przez Burmistrza Ożarowa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele n/w urzędów i instytucji :

- Stanisław Kierys – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Wydział Dróg Kielce
- Adam Piątkowski - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Opatów
- Sławomir Kania - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Opatów
- Marcin Majcher – Burmistrz Miasta Ożarów
- Paweł Sędziak - Z-ca Burmistrza Miasta Ożarów
- Irena Kocjan – Urząd Miasta Ożarów
- Stanisław Pęksa – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych RO/ Sandomierz
- Marcin Pęksa - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych RO/ Sandomierz
- Lucyna Krakowiak – sołtys wsi Przybysławice
- Maciej Krakowiak – radny Rady Miejskiej w Ożarowie
- Jan Hołody – Starostwo Powiatowe w Opatowie
- Stanisław Olszański - Starostwo Powiatowe w Opatowie
- Alicja Kirpluk – Starostwo Powiatowe w Opatowie

Spotkanie poprowadziła P. Alicja Kirpluk przedstawiając na wstępie obowiązujący stan prawny dot. utrzymywania infrastruktury drogowej i urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.

Dyskusję rozpoczął przedstawiciel GDDKiA Rejon Opatów Pan Adam Piątkowski podkreślając, że utrzymanie przepustów pod drogą krajową nr 79 w m. Przybysławice w stanie bez jakiegokolwiek zamulenia, jest obecnie niemożliwe. Spowodowane jest to zawyżeniem dna rowu prowadzącego wody pod drogą, poniżej jak i powyżej przepustu. Jak podkreślił, nie będzie możliwości technicznych utrzymania pełnego światła przepustu pod drogą dopóki nie odtworzony zostanie pierwotny stan rowu prowadzącego wody na całej jego długości. Jednocześnie zadeklarował utrzymanie drożności przepustów w stopniu zapobiegającym piętrzeniu się wody na ich wlocie. Zdaniem przedstawiciela GDDKiA zamulenie rowu powyżej wlotu i poniżej wylotu poza pasem drogowym powodować będzie spływ namulów do przepustu i zmniejszenie się jego światła, gdyż przepust niezależnie od stopnia zamulenia jest ciągle zatopiony. Administrator drogi przystąpi do oczyszczenia przepustów na wlocie i wylocie pod drogą nr 79 w m. Przybysławice z chwilą kiedy stan wody w przepustach ulegnie obniżeniu i pozwoli na przeprowadzenie tego typu czynności. Wtedy też będzie możliwe przeprowadzenie oceny stanu technicznego przepustów. W przypadku gdy ich stan techniczny będzie budził zastrzeżenia zostanie podjęta stosowna decyzja. Natomiast rowy przydrożne stanowiące bezpośredni odbiornik wód opadowych pochodzących z drogi i chodnika a prowadzących te wody do odbiornika utrzymywane są w dobrym stanie technicznym i okaszane trzykrotnie w ciągu roku.

Burmistrz Ożarowa Pan Marcin Majcher poinformował zebranych, że w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości. Jak wynika z ustawy Prawo wodne utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Na terenie gminy Ożarów nie działają żadne spółki wodne a utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowej nie są zainteresowani właściciele czy użytkowników gruntów na których są zlokalizowane.

Mając na uwadze powyższe przedstawiciel Starostwa zadeklarował wystosowanie do mieszkańców Gminy Ożarów apelu o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Burmistrz Ożarowa zobowiązał się wspomóc działania podjęte przez Starostwo deklarując rozpropagowanie apelu Starosty wśród jak największej liczby mieszkańców gminy wykorzystując różne dostępne formy przekazu tj. zebrania wiejskie, tablica ogłoszeń UG i inne spotkania na terenie gminy.

Deklarację pomocy w zakresie jak wyżej złożyli zarówno Radny Rady Miejskiej Ożarów oraz sołtys wsi Przybysławice.

Przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejon Sandomierz P. Stanisław Pęksa potwierdził, że utrzymanie pełnego światła przepustów pod drogą nie będzie możliwe bez przeprowadzenia gruntownych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych. Niewykonanie prac konserwacyjnych negatywnie wpłynie na poziom wód na gruncie co bezpośrednio przekłada się na wartość produkcyjną gruntów.

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu lista obecnych na spotkaniu.

*[Handwritten signature]*

Starostwo Powiatowe  
w Opatowie  
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów  
tel. (015) 86-82-971; fax (015) 86-82-955  
e-mail: powiat@opatow.pl  
NIP 863-145-65-93; Regon 830413930

Lista osób  
obecnych na spotkaniu  
w Urzędni M i G Opatów w dniu 04.02.2013r.

1. Marcin Pękca - ŚZM: UU - RO Sandomierz
2. Stanisław Pękca - ŚZM: UU - RO Sandomierz
3. Krakowiak Maciej - radny Rady Miejskiej w Opatowie.  
(maciej.krakowiak@wp.pl)
4. Adam Piątkowski - GDDKA Rejon w Opatowie
5. Sławomir Kania GDDKA Rejon w Opatowie
6. Stanisław Kiepski GDDKA Wydział Drogi Kielec.
7. Paweł Rędzik - 2-cy Burmistrz UM. Opatów
8. Strakomachucyna - sołtyś wsi Przybysławice.
9. Zbigniew Łojas - UM w Opatowie  
Starostwo Pow. Opatów
10. Jan Horody - Starostwo Powiatowe w Opatowie.
11. Alicja Kieplak
12. Stanisław Olszowski

— 11 —