

O.I., 17.10.3. 2016

## ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

25-516 Kielce  
Al. IX Wieków Kielc 3  
tel: (41) 344-49-72, 342-12-34, 342-17-58

fax: (41) 344-55-34  
e-mail: wios@kielce.pios.gov.pl;  
m.janiszewska@kielce.pios.gov.pl  
www.kielce.pios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KIELC 169/2016

Sygnatura protokołu	IK.703.0.220.2016	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	Składowisko odpadów komunalnych w Julianowie, Stodolna 1, 27-530 Ożarów, Gmina Ożarów (miejsko-wiejska), Powiat opatowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów komunalnych w Julianowie Instalacje: 1 Składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	
Adres kontrolowanej działalności	Stodolna 1, 27-530 Ożarów, Gmina Ożarów (miejsko-wiejska), Powiat opatowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Paweł Rędziaś, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000548784	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.		
Adres strony internetowej: email	ozarow.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Pan Marcin Majcher	Stanowisko Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Andrzej Ożóg	Stanowisko Kierownik referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej (tel.609 373 519)

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 1 z 5

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 169/2016

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Gmina Ożarów
Adres do korespondencji	Stodolna 1, 27-530 Ożarów, Gmina Ożarów (miejsko-wiejska), Powiat opatowski
Regon	830409850
Rejestracja	
Telefon/ fax.	+48 158610700 +48 158611136

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	08-07-2016
Data zakończenia kontroli	14-07-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	09-02-2011
Okres objęty kontrolą	2015, stan bieżący
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Przemysław Misztal	Inspektor	50
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Właścicielem składowiska odpadów komunalnych w Julianowie jest Gmina Ożarów. Składowisko zlokalizowane jest w odległości 5 km od Ożarowa, 7 km od Ćmielowa oraz 150 m od drogi Ożarów - Ćmielów, na działce o nr ewidencyjnym 318/1.

Powierzchnia składowiska 4,48 ha.

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów znajduje się:

- od strony wschodniej: tereny leśne,
- od strony zachodniej: tereny leśne,
- od strony północnej: tereny leśne;
- od strony południowej: pola uprawne.

Składowisko odpadów komunalnych w Julianowie eksploatowane było od 1980. Z końcem 2005 r. zaprzestano składowania odpadów na składowisku.

Stan formalno - prawny:

- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, znak: ŚR.III.6621-23/05 z dnia 22.11.2005 r. zobowiązująca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów do zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Julianowie gm. Ożarów.

Ponadto w trakcie kontroli okazano:

- projekt technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Julianowie opracowany przez Zakład Ochrony Środowiska "INWEST-EKO" S.Obarski i Wspólnicy Sp.j., ul. Złota 23, Kielce;
- dziennik budowy inwestycji pn. "Rekultywacja terenu składowiska w Julianowie, gm. Ożarów". Prace związane z rekultywacją składowiska prowadzone były przez TOMBET Zakład Usługowo - Handlowy

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Tomasz Gwóźdź, ul. Wesola 51/403 Kielce;

- raport oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko polegającej na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Julianowie, gm. Ożarów;
- dokumentację geologiczną z wykonania sieci piezometrów obserwacyjnych dla nieczynnego składowiska odpadów w Julianowie opracowaną przez Usługi Geologiczne inż. Stefan Śmiech, ul. Hilarego Mali 33/1 Kielce.

Stan istniejący:

Wojewoda Świętokrzyski decyzją, znak: Śr.II.6621-23/05 z dnia 22.11.2005 r. zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów do:

1. Zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Julianowie, gm. Ożarów, tj. zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku w terminie do 31.12.2005 r. - warunek spełniony;

2. Przeprowadzenia na składowisku w Julianowie, gm. Ożarów następujących prac:

- uzupełnienie ogrodzenia składowiska - w terminie do 31 marca 2006 r. - brak możliwości weryfikacji spełnienia warunku.

Pan Andrzej Ożóg - kierownik referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej oświadczył, że składowisko odpadów do czasu zakończenia prac związanych z jego rekultywacją było ogrodzone zgodnie z wymogami decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Po zakończeniu prac związanych z rekultywacją ogrodzenie wokół składowiska zostało rozebrane. Aktualnie teren zreaktywowanego składowiska odpadów w Julianowie nie jest ogrodzony.

- uzupełnienia piezometrów - w terminie do 30 czerwca 2006 roku - zrealizowano.

W trakcie kontroli okazano dokumentację geologiczną z wykonanej sieci piezometrów obserwacyjnych dla nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Julianowie.

- wykonanie systemu drenażu ujmowania i odprowadzania wód opadowych i odciekowych ze składowiska - w terminie do 31 grudnia 2007 roku - zrealizowano.

Okazano oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o zakończeniu robót rekultywacyjnych w przedmiotowym zakresie.

- wyposażenia składowiska w instalacje do ujmowania i odprowadzania biogazu - w terminie do 30 kwietnia 2008 roku - zrealizowano.

Okazano oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o zakończeniu robót rekultywacyjnych w przedmiotowym zakresie.

3. Określa techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Julianowie, gm. Ożarów.

- dla części składowiska wypełnionej odpadami:

a) zagęszczenie i wyrównanie odpadów - zrealizowano.

Czasza składowiska wyrównana i zagęszczona.

b) ukształtowanie skarp składowiska w sposób zapewniający ich stateczność i spływ powierzchniowych wód opadowych w kierunku drenów, zabezpieczające je przed erozją wodną oraz umożliwiające wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej - zrealizowano.

Skarpy składowiska ukształtowane i utwardzone, porośnięte roślinnością.

c) pokrycie czaszy składowiska następującymi warstwami:

+ warstwą odgazującą ułożoną bezpośrednio na wyrównanych odpadach;

+ warstwą uszczelniającą – bentomatą;

+ warstwą drenażową;

+ warstwą rekultywacyjną, tj. wierzchnią warstwą ziemną (złożoną z gruntu mineralnego oraz warstwy gleby żyznej o miąższości umożliwiającej wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej) – zrealizowano.

Zgodnie z okazanymi w trakcie kontroli dokumentami wykonano w/w warstwy pokrycia czaszy składowiska.

d) wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej - zrealizowano.

Czasza składowiska porośnięta roślinnością. W dniu kontroli roślinność na czaszy składowiska była skoszona.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- dla niecki składowiska niewypełnionej odpadami:

a) wypełnienie niecki gruntem mineralnym o miąższości umożliwiającej wyrównanie zagłębienia do poziomu terenu otaczającego nieckę - zrealizowano.

Zgodnie z zapisami dziennika budowy wykonano niniejsze prace.

b) pokrycie warstwą gleby żyznej o miąższości umożliwiającej wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej - zrealizowano.

c) wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej - zrealizowano.

Wojewoda Świętokrzyski zobowiązał właściciela składowiska w Julianowie tj. Gminę Ożarów oraz jednostkę nim zarządzającą do sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem, a w szczególności do prowadzenia monitoringu składowiska oraz pielęgnacji roślinności wprowadzonej na zrekultywowany teren.

#### Monitoring składowiska

W trakcie kontroli ustalono, że monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Julianowie jest prowadzony, a jego wyniki są przysyłane do WIOŚ Kielce.

Raport z przebiegu monitoringu składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Julianów, gm. Ożarów został opracowany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214, Kielce. Zakres przedłożonego monitoringu jest zgodny z zakresem monitoringu składowiska odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r Nr 0, poz. 523).

Zgodnie z danymi, zawartymi w Raporcie, w ramach monitoringu środowiska przeprowadzonego na terenie składowiska odpadów w Julianowie w 2015 roku wykonano: pomiary zwierciadła wody w trzech piezometrach, pobór próbek wód podziemnych z trzech piezometrów, analizę fizyko – chemiczną wód podziemnych, pomiar emisji i składu gazu składowiskowego, kontrolę sprawności odprowadzania gazu składowiskowego, pomiar osiadania składowiska odpadów wraz z kontrolą stateczności zboczy oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych.

Podsumowanie wyników monitoringu zawartych w sporządzonym Raporcie:

- wody podziemne w rejonie składowiska odpadów sklasyfikowano jako wody I (bardzo dobrej) oraz II (dobrej) klasy jakości;

- wody podziemne badane w obrębie składowiska odpadów w Julianowie charakteryzują się dobrym stanem chemicznym;

- pomiary emisji i składu biogazu wykazały, że nie stwarza on uciążliwości dla powietrza atmosferycznego w najbliższym otoczeniu;

- pomiary osiadania i stateczności zboczy wskazują, że zbocza i konstrukcja obiektu są stabilne;

- roczna suma opadów wynosiła 540,1 mm.

Raport z monitoringu składowiska został przesłany do WIOŚ Kielce w terminie.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Ożóg - kierownika referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej roślinność rekultywacyjna na składowisku odpadów jest systematycznie wykaszana.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

W dniu 08.07.2016 r. Kontrolujący w obecności Pana Andrzeja Ożóg - Kierownika referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej przeprowadził oględziny terenu rekultywowanego składowiska odpadów w Julianowie. W trakcie oględzin ustalono co następuje:

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 5

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 169/2016

- dojazd do składowiska możliwy poprzez utwardzoną drogę gruntową;
- przed zrekultywowanym składowiskiem znajduje się tablica informacyjna;
- teren zrekultywowanego składowiska utrzymany w porządku, nie stwierdzono porzucanych odpadów;
- czasza składowiska porośnięta roślinnością, w dniu kontroli około 3/4 powierzchni czaszy składowiska wykoszone;
- piezometry umieszczone zgodnie z opracowaną dokumentacją geologiczną;
- teren wokół składowiska utrzymany w porządku, brak zgromadzonych i porzuconych odpadów;
- w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska jak i na terenach przyległych nie stwierdzono zalegania odpadów.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin stanowi załącznik do protokołu kontroli.

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Dokumentacja fotograficzna z dnia 08.07.2016 r.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5**

Miejsce i data podpisania protokołu: Ożarów, 14-07-2016

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

BURMISTRZ

Marcin Majcher

GMINA OŻARÓW  
woj. świętokrzyskie  
27-530 Ożarów  
ul. Stodolna 1  
NIP 863-162-48-66  
REGON 830409850

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Inspektor Ochrony Środowiska

mgr inż. Przemysław Błażewski

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Załącznik nr 1 do protokołu IK.703.0.220.2016

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**  
z dnia 08.07.2016 r.

**Obiekt:** Rekultywowane składowisko odpadów w msc. Julianów, gm. Ozarów



Teren rekultywowanego składowiska odpadów w Julianowie



**Zdjęcie 1** –  
Rekultywowane  
składowisko  
odpadów w  
Julianowie, gm.  
Ożarów – widok na  
czaszę składowiska  
od strony  
wschodniej. Czasza  
składowiska  
wykoszona. W tle  
widoczny las.



**Zdjęcie 2** –  
Rekultywowane  
składowisko  
odpadów w  
Julianowie, gm.  
Ożarów – widok na  
czaszę składowiska  
od strony  
zachodniej.



**Zdjęcie 3** –  
Rekultywowane  
składowisko  
odpadów w  
Julianowie, gm.  
Ożarów. Czasza  
składowiska  
odpadów.

9/

Q



**Zdjęcie 4** – Rekultywowane składowisko odpadów w Julianowie, gm. Ożarów. Czasza składowiska od strony północnej – widok na niewykoszoną część czasy składowiska.



**Zdjęcie 5** – Rekultywowane składowisko odpadów w Julianowie, gm. Ożarów. Czasza składowiska – widok od strony zachodniej



**Zdjęcie 6** – Rekultywowane składowisko odpadów w Julianowie, gm. Ożarów. Czasza składowiska – widok od strony południowej





**Zdjęcie 7 –**  
Piezometr  
obserwacyjny  
znajdujący się na  
czaszy składowiska  
odpadów.

Niniejszą dokumentację sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony dokumentacji parafowano.

Julianów, 08.07.2016 r.

**BURMISTRZ**

*Marcin Majcher*

.....  
*podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu*

**Inspektor Ochrony Środowiska**

*mgr inż. Przemysław Miałol*

.....  
*podpis i pieczęć upoważnionego inspektora*

.....  
*podpisy osób uczestniczących w oględzinach*

**GMINA OŻARÓW**  
woj. świętokrzyskie  
27-530 Ożarów  
ul. Stodolna 1  
NIP 863-162-48-66  
REGON 830409850